

Psary, dn. 08.06.2022r.

Zamawiający:

**Gmina Psary**

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Nr sprawy: RIRVII.7013.3.2022

**wg rozdzielnika**

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

**Dotyczy:** Zapytania ofertowego pn.: **Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w podziale na trzy części:**

Część I: „Wykonanie klimatyzacji w budynku GBP w Psarach w ramach Funduszu Sołeckiego”,

Część II: „Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Gródkowie”,

Część III: „Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dąbiu”

W związku ze złożonymi pytaniami do treści „Zaproszenia do składania ofert”, Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiada na zadane pytania.

### **Pytanie nr 1.**

Brak jest załączonej dokumentacji technicznej o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 10.

### **Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający zamieszcza na stronie dokumentację techniczną obiektów na których będą wykonywane prace montażowe instalacji klimatyzacji.

### **Pytanie nr 2.**

W odpowiedzi na pytanie nr. 11 jest napisane, że pomieszczenie nr. 15 jest na parterze, a później jest napisane, że pomieszczenie nr. 15 jest pierwszym piętrze. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

### **Odpowiedź nr 2. - modyfikacja**

Pomieszczenia nr 14,15 znajdują się na parterze.

Pomieszczenia nr 24, 26 znajdują się na pierwszym piętrze.

### **Pytanie nr 3.**

Z czego wykonany jest dach na którym należy zamontować jednostkę zewnętrzną dla sali bankietowej i biblioteki, na jakiej znajduje się wysokości oraz ile budynek ma kondygnacji.

### **Odpowiedź nr 3.**

Dach sali bankietowej i biblioteki jest dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą termozgrzewalną.

Dach biblioteki będzie w najbliższym czasie pokrywany kolejną warstwą papy termozgrzewalnej.

Dach sali bankietowej i biblioteki znajduje się na wysokości około - 5 m

### **Pytanie nr 4.**

Jak należy prowadzić instalację w pionie na dach dla Sali bankietowej i biblioteki? Trzeba robić przewierty czy są wolne kanały/ szachty do prowadzenia instalacji?

**Odpowiedź nr 4.**

Dla pomieszczenia sali bankietowej instalację klimatyzacji można poprowadzić w przewodach wentylacyjnych ponad dach budynku. W pozostałych lokalizacjach instalację klimatyzacji przeprowadzić należy wykonując przewierty przez ściany zewnętrzne.

**Pytanie nr 5.**

Nie ma na rynku producenta klimatyzatorów, który ma w typoszeregu klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 10,7 kW. W celu spełnienia wymaganej mocy chłodniczej trzeba brać pod uwagę klimatyzator o mocy 12kW lub 14kW w zależności od producenta.

**Odpowiedź nr 5. - modyfikacja**

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w **pkt 3, Część I "Zaproszenia do składania ofert"**. Zmianie ulega zapis dotyczący parametrów urządzeń na sali bankietowej:

**zapis przyjmuje brzmienie:**

Sala bankietowa - Pow.= 140 m<sup>2</sup>, kubatura pomieszczenia = 614 m<sup>3</sup> oraz scena stanowiąca jedną całość z salą bankietową - Pow.= 54 m<sup>2</sup>., kubatura pomieszczenia = 163 m<sup>3</sup>

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji na sali bankietowej o parametrach nie gorszych niż:

1. Jednostka wewnętrzna ścienna **szt. 2** typu kasetonowy

klasa energetyczna (chłodzenie) A++

wydajność chłodnicza **min 10,00 kW**

współczynnik SEER o wartości minimum 6,1

współczynnik SCOP wartość minimum 4,0

hałas (poziom mocy akustycznej) nie więcej niż 65 dB

jednostki wyposażone w system odprowadzenia skroplin

zasilanie 1 fazowe

2. Jednostka zewnętrzna **szt. 2**

nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) nie większy niż 4,5 kW

czynnik chłodniczy R32

/-/ Marta Szymiec  
Zastępca Wójta Gminy Psary